

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/actis-th-59x-toner-zamiennik-hp-cf259x-supreme-10000-stron-czarny-z-chipem-monitorujacym-poziom-ton-p-208133.html>



Actis TH-59X Toner (zamiennik HP CF259X; Supreme; 10000 stron; czarny) z chipem monitorującym poziom tonera. Zalecamy wyłączenie aktualizacji oprogram

Cena	191,12 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	EXPACSTHP0131
Kod producenta	TH-59X
Kod EAN	5901443120339
PKWiU	28.23.22.0

Opis produktu

- **Toner z Chipem:** Tak
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Standardowa wydajność
- **Ilość kaset z czarnym tonerem:** 1
- **Wydajność stron z czarnym tonerem:** 10000 stron(y)
- **Model:** Zamiennik
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Kod OEM:** HP CF259X
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Rodzaj dostawy:** Jednopak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Dodatkowe informacje:** UWAGA: Zalecamy wyłączenie aktualizacji oprogramowania drukarki, nowa aktualizacja może powodować problemy z właściwym działaniem tonera., Toner z chipem
- **Wersja:** Supreme
- **Technologia druku:** Druk laserowy
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Toner z Chipem:** Tak
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Standardowa wydajność
- **Ilość kaset z czarnym tonerem:** 1
- **Wydajność stron z czarnym tonerem:** 10000 stron(y)
- **Model:** Zamiennik
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Kod OEM:** HP CF259X
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

-
- **Rodzaj dostawy:** Jednopak
 - **Ilość sztuk:** 1

Waga i rozmiary:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Pozostałe funkcje:

- **Dodatkowe informacje:** UWAGA: Zalecamy wyłączenie aktualizacji oprogramowania drukarki, nowa aktualizacja może powodować problemy z właściwym działaniem tonera., Toner z chipem
- **Wersja:** Supreme
- **Technologia druku:** Druk laserowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE