

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/broadcom-megaraid-9540-2m2-adapter-2x-m-2-sata-nvme-05-50148-00-p-173214.html>



Broadcom MegaRAID 9540-2M2 adapter 2x M.2 SATA/NVMe 05-50148-00

Cena	1 629,77 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KDSBDCRAI0039
Kod producenta	05-50148-00
Kod EAN	830343007806
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Szerokość produktu:** 167,5 mm
- **Głębokość produktu:** 68,7 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa SSD:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 5000000 h
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Interfejs hosta:** PCI Express x8
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2 SATA, NVMe SSDs
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0
- **Ostrzeżenia:** Przed instalacją, upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od zasilania., Niedozwolone jest zmienianie konfiguracji sprzętu z włączonym zasilaniem., Produkty elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Właściwa utylizacja jest wymagana.

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 167,5 mm
- **Głębokość produktu:** 68,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa SSD:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 5000000 h

-
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s

Porty i interfejsy:

- **Interfejs hosta:** PCI Express x8
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2 SATA, NVMe SSDs
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 4.0

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed instalacją, upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od zasilania., Niedozwolone jest zmienianie konfiguracji sprzętu z włączonym zasilaniem., Produkty elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Właściwa utylizacja jest wymagana.