

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fotel-geriatryczny-stylea-ii-kolor-titan-alcantara-p-234146.html>



Fotel geriatryczny Stylea II - Kolor: Titan Alcantara

Cena	3 299,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRHAS3FGE0012
Kod producenta	490134
Kod EAN	3701127717204
PKWiU	31.00.12.0

Opis produktu

- **Materiały:** Alcantara
- **Kolor produktu:** Tytanowy
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ produktu:** Fotel geriatryczny
- **Maksymalna waga użytkownika:** 130 kg
- **Typ siedziska:** Obite siedzisko
- **Typ oparcia:** Obite oparcie
- **Podłokietnik:** Tak
- **Wysokość oparcia:** 66 cm
- **Waga produktu:** 52 kg
- **Wysokość podłokietników nad podłogą:** 57 cm
- **Wysokość siedziska nad podłogą:** 50 cm
- **Wysokość całkowita:** 105 cm
- **Szerokość zewnętrzna:** 80 cm
- **Głębokość całkowita:** 85 cm
- **Głębokość w pozycji rozłożonej:** 166 cm
- **Głębokość siedziska wewnątrz:** 51 cm
- **Szerokość siedziska wewnątrz:** 55 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie., Unikać kontaktu fotela ze źródłami ognia., Regularnie sprawdzać stabilność i stan techniczny fotela.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiały:** Alcantara
- **Kolor produktu:** Tytanowy
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ produktu:** Fotel geriatryczny
- **Maksymalna waga użytkownika:** 130 kg
- **Typ siedziska:** Obite siedzisko
- **Typ oparcia:** Obite oparcie
- **Podłokietnik:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość oparcia:** 66 cm
- **Waga produktu:** 52 kg
- **Wysokość podłokietników nad podłogą:** 57 cm
- **Wysokość siedziska nad podłogą:** 50 cm

-
- **Wysokość całkowita:** 105 cm
 - **Szerokość zewnętrzna:** 80 cm
 - **Głębokość całkowita:** 85 cm
 - **Głębokość w pozycji rozłożonej:** 166 cm
 - **Głębokość siedziska wewnątrz:** 51 cm
 - **Szerokość siedziska wewnątrz:** 55 cm

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie., Unikać kontaktu fotela ze źródłami ognia., Regularnie sprawdzać stabilność i stan techniczny fotela.