

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-p43016-b21-modul-pamieci-8-gb-1-x-8-gb-ddr4-3200-mhz-korekcja-ecc-p-200957.html>



HPE P43016-B21 moduł pamięci 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz Korekcja ECC

Cena	152,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKHM
Kod producenta	8098318
Kod EAN	4549821425822

Opis produktu

- **Szybkość przesyłania danych pamięci:** 3200 MT/s
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 8 GB
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Ranking pamięci:** 1
- **Prędkość zegara pamięci:** 3200 MHz
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Opóźnienie CAS:** 22
- **Głębokość produktu:** 190,5 mm
- **Waga produktu:** 40 g
- **Wysokość produktu:** 19,1 mm
- **Szerokość produktu:** 88,9 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego., Nie wyrzucaj do zwykłego śmieci. Produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybkość przesyłania danych pamięci:** 3200 MT/s
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 8 GB
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Ranking pamięci:** 1
- **Prędkość zegara pamięci:** 3200 MHz
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Pamięć RAM:** 8 GB
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Opóźnienie CAS:** 22

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 190,5 mm

-
- **Waga produktu:** 40 g
 - **Wysokość produktu:** 19,1 mm
 - **Szerokość produktu:** 88,9 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego., Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.