

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-pro-24-26p-managed-gigabit-usw-pro-24-p-205746.html>



Switch Ubiquiti Pro 24 26p Managed Gigabit (USW-Pro-24)

Cena	1 636,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0055
Kod producenta	USW-Pro-24
Kod EAN	810010070623
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Głębokość produktu:** 285,4 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Głębokość produktu:** 285,4 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

-
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.