

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/termometr-bezdotykowy-blow-t-01-p-317796.html>



Termometr bezdotykowy BLOW T-01

Cena	61,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DGNBLOTBE0001
Kod producenta	50-345#
Kod EAN	5900804145455
PKWiU	26.51.51.0

Opis produktu

- **Dokładność pomiaru temperatury ciała:** 0,3 °C
- **Model:** Termometr bezdotykowy
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Zakres temperatur (T-T):** 32 - 43 °C
- **Jednostka miary:** °C, °F
- **Czujnik odległości:** Tak
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Umiejscowienie termometru:** Czoło
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Tryby pomiaru:** Temperatura ciała
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Waga produktu:** 47 g
- **Szerokość produktu:** 37 mm
- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie używać w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego., Upewnij się, że termometr jest czysty przed każdym użyciem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Dokładność pomiaru temperatury ciała:** 0,3 °C
- **Model:** Termometr bezdotykowy
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Zakres temperatur (T-T):** 32 - 43 °C
- **Jednostka miary:** °C, °F
- **Czujnik odległości:** Tak
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Umiejscowienie termometru:** Czoło
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Tryby pomiaru:** Temperatura ciała

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
 - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Waga produktu:** 47 g
- **Szerokość produktu:** 37 mm
- **Głębokość produktu:** 37 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie używać w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego., Upewnij się, że termometr jest czysty przed każdym użyciem.