

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/actis-th-59a-toner-zamiennik-hp-cf259a-supreme-3000-stron-czarny-z-chipem-monitorujacym-poziom-toner-p-208220.html>



Actis TH-59A Toner (zamiennik HP CF259A; Supreme; 3000 stron; czarny) z chipem monitorującym poziom tonera. Zalecamy wyłączenie aktualizacji oprogramo

Cena	154,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EXPACSTHP0130
Kod producenta	TH-59A
Kod EAN	5901443120322
PKWiU	28.23.22.0

Opis produktu

- **Kod OEM:** HP CF259A
- **Ilość kaset z czarnym tonerem:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wydajność stron z czarnym tonerem:** 3000 stron(y)
- **Rodzaj dostawy:** Jednopak
- **Model:** Zamiennik
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Standardowa wydajność
- **Toner z Chipem:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Wersja:** Supreme
- **Technologia druku:** Druk laserowy
- **Dodatkowe informacje:** UWAGA: Zalecamy wyłączenie aktualizacji oprogramowania drukarki, nowa aktualizacja może powodować problemy z właściwym działaniem tonera., Toner z chipem
- **Ostrzeżenia:** Nie wdychać pyłu tonera., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmieтника. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kod OEM:** HP CF259A
- **Ilość kaset z czarnym tonerem:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wydajność stron z czarnym tonerem:** 3000 stron(y)
- **Rodzaj dostawy:** Jednopak
- **Model:** Zamiennik
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

-
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Standardowa wydajność
 - **Toner z Chipem:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Pozostałe funkcje:

- **Wersja:** Supreme
- **Technologia druku:** Druk laserowy
- **Dodatkowe informacje:** UWAGA: Zalecamy wyłączenie aktualizacji oprogramowania drukarki, nowa aktualizacja może powodować problemy z właściwym działaniem tonera., Toner z chipem

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wdychać pyłu tonera., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE