

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/activejet-drb-1030n-beben-zamiennik-brother-dr-1030-dr1030-supreme-10000-stron-czarny-p-160421.html>



Activejet DRB-1030N Bęben (zamiennik Brother DR-1030 DR1030; Supreme; 10000 stron; czarny)

Cena	90,44 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	EXPACJBBR0006
Kod producenta	DRB-1030N
Kod EAN	5901443103486
PKWiU	28.23.22.0

Opis produktu

- **Wielopak:** Nie
- **Model:** Zamiennik
- **Kompatybilność z marką:** Brother
- **Termin przydatności do użycia:** 5 lat(a)
- **Wydajność strony:** 10000 stron(y)
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor produktu:** Wielobarwny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zwrot i recykling kaset:** Tak
- **Technologia druku:** Druk laserowy
- **Kod OEM:** Brother DR - 1000/1020/1030/1040/1060/1075
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z substancją znajdującą się w bębnie., Zużyte bębny powinny być oddawane do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych., W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielopak:** Nie
- **Model:** Zamiennik
- **Kompatybilność z marką:** Brother
- **Termin przydatności do użycia:** 5 lat(a)
- **Wydajność strony:** 10000 stron(y)
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor produktu:** Wielobarwny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zwrot i recykling kaset:** Tak
- **Technologia druku:** Druk laserowy
- **Kod OEM:** Brother DR - 1000/1020/1030/1040/1060/1075

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z substancją znajdującą się w bębnie., Zużyte bębny powinny być oddawane do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych., W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyj dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.