

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/biurko-trust-gxt709-luminus-rgb-25184-p-215511.html>



## Biurko Trust GXT709 LUMINUS RGB (25184)

Cena	<b>528,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>GAMTRUSTO0006</b>
Kod producenta	<b>25184</b>
Kod EAN	<b>8713439251845</b>
PKWiU	<b>31.09.11.0</b>

### Opis produktu

- **Właściwe wykorzystanie:** Gaming
- **Model:** Prosty
- **Kolor blatu:** Czarny
- **Kolor podświetlenia:** Wielo
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Uchwyt na butelkę:** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Maksymalny udźwig:** 150 kg
- **Kształt nóg (podstawy):** Kształt litery „Z”
- **Materiał blatu:** Drewno
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Kształt blatu:** Prostokątny
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Szerokość produktu:** 1200 mm
- **Wysokość produktu:** 740 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wbudowany hak do słuchawek:** Tak
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Maksymalna nośność biurka nie powinna być przekraczana., Należy regularnie sprawdzać stabilność i stan śrub mocujących.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Właściwe wykorzystanie:** Gaming
- **Model:** Prosty
- **Kolor blatu:** Czarny
- **Kolor podświetlenia:** Wielo
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Uchwyt na butelkę:** Tak
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Maksymalny udźwig:** 150 kg
- **Kształt nóg (podstawy):** Kształt litery „Z”
- **Materiał blatu:** Drewno
- **Kolor ramy:** Czarny
- **Kształt blatu:** Prostokątny

#### Waga i rozmiary:

- 
- **Waga produktu:** 15,5 kg
  - **Głębokość produktu:** 600 mm
  - **Szerokość produktu:** 1200 mm
  - **Wysokość produktu:** 740 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu:** Tak

**Ergonomia:**

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wbudowany hak do słuchawek:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Maksymalna nośność biurka nie powinna być przekraczana., Należy regularnie sprawdzać stabilność i stan śrub mocujących.